

USINE DE VALORISATION ENERGETIQUE

Les Equipements



Port obligatoire du casque

Fourni par le SITCOM



Port obligatoire du gilet Haute Visibilité

Fourni par le SITCOM



Port obligatoire de chaussures fermées, à talons plats

Apportées par le visiteur

Les Règles de Base



Suivez le guide

Il est interdit de cheminer seul sans la présence d'un agent du SITCOM

Respectez les voies de circulation prévues pour les visites



Attention aux sols glissants

Tenez la rampe des passerelles lors de vos déplacements dans l'usine



Il est interdit de franchir les chaines empêchant l'accès aux zones de travail

Il est interdit de courir sur le site



Ne touchez pas les équipements

N'approchez pas des engins sans y avoir été invités

Les Interdictions



Sauf autorisation